

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Relatório número: RAO 031/OSC/2018

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC

Data da 16ª visita: 13/11/2018

Processo licitatório: CP 200/PMC/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários a implantação do **PARQUE DOS IMIGRANTES**, numa área total de 61.094,00m² localizada as margens do anel viário – Vila Francesa no Distrito de Rio Maina Município de Criciúma-SC. Convênio nº. 2015TR001194 entre GOVERNO DO ESTADO x MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto).

Membros: Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil).

Responsáveis pelo acompanhamento:

Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Guilherme Eugenio Pasta (Secretário), Renan de Souza Damaceno (Estagiário de Engenharia Civil) e Beatriz Mafioletti Soratto (Estagiário de Engenharia Civil).

Lista de Figuras

Figura 1: Localização do Parque dos Imigrantes. (Fonte: Google Maps 2018).....	6
Figura 2: Planta baixa. (Fonte: PMC).....	7
Figura 3: Planta de situação. (Fonte: PMC).....	7
Figura 4: <i>Entrada principal do parque.</i> (Fonte: Dos Autores 2018).....	8
Figura 5: Preparação do solo para plantio de grama. (Fonte: Dos Autores 2018).....	9
Figura 6: Maquinário. (Fonte: Dos Autores 2018).....	9
Figura 7: Arco central do palco. (Fonte: Dos Autores 2018).....	10
Figura 8: Vista lateral. (Fonte: Dos Autores 2018).....	10
Figura 9: Tafona. (Fonte: Dos Autores 2018).....	11
Figura 10: Tafona. (Fonte: Dos Autores 2018).....	12
Figura 11: Tafona. (Fonte: Dos Autores 2018).....	12
Figura 12: Trabalhador sem EPI. (Fonte: Dos Autores 2018).....	13
Figura 13: Estrutura interna da tafona. (Fonte: Dos Autores 2018).....	13
Figura 14: Estrutura interna da tafona. (Fonte: Dos Autores 2018).....	14
Figura 15: Reservatório de água da tafona. (Fonte: Dos Autores 2018).....	14
Figura 16: Registro repostado. (Fonte: Dos Autores 2018).....	15
Figura 17: Pisos instalados. (Fonte: Dos Autores 2018).....	16
Figura 18: Portas instaladas nos sanitários. (Fonte: Dos Autores 2018).....	16

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
RELATÓRIO DA 16ª VISITA – DIA 13/11/2018	5
1. LOCALIZAÇÃO OBRA.....	6
2. PROJETOS.....	7
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA.....	8
4.CONCLUSÕES	17

APRESENTAÇÃO

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil.

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância e valia ao município de Criciúma e toda sociedade.

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas.

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros.

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal.

Equipe da Câmara de Infraestrutura
Observatório Social de Criciúma

RELATÓRIO DA 16ª VISITA – DIA 13/11/2018

CONTRATO Nº: 236/PMC/2015

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços necessários a implantação do PARQUE DOS IMIGRANTES, em uma área total de 61.094,00m² localizada as margens do anel viário – Vila Francesa no Distrito de Rio Maina Município de Criciúma-SC. Convênio nº. 2015TR001194 entre GOVERNO DO ESTADO x MUNICÍPIO DE CRICIÚMA.

EMPRESA: FECEL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 200/PMC/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 452946

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0713.7.013=278/4490-FR164 e
0713.7.013=279/4490-FR1 00

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 3.649.335,40

PRAZO DE EXECUÇÃO: 450 dias

DATA DE INÍCIO: 17/11/2015

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/02/2017

1. LOCALIZAÇÃO OBRA

A obra acompanhada está sendo executada no Parque dos Imigrantes, próximo ao Anel de Contorno Viário de Criciúma, bairro Vila Francesa, Distrito do Rio Maina em Criciúma/SC.



Figura 1: Localização do Parque dos Imigrantes. (Fonte: Google Maps 2018)

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA

A décima sexta visita ao Parque dos Imigrantes, foi realizada no dia 13 de novembro de 2018, com a intenção de certificar as reais condições da obra, bem como o andamento e qualidade da obra.

A visita durou cerca de uma hora, durante a visita a equipe pode observar que a obra apresentou evolução em relação à última realizada.



Figura 4: *Entrada principal do parque.* (Fonte: Dos Autores 2018)

Pode-se observar que logo na entrada do parque, estavam sendo executados serviços de terraplanagem e preparação do terreno para finalizar platino de grama do tipo esmeralda nas regiões que faltam. Segundo trabalhadores presentes do local, a prefeitura será responsável por finalizar o plantio.



Figura 5: Preparação do solo para plantio de grama. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 6: Maquinário. (Fonte: Dos Autores 2018)

A construção do palco onde serão realizados os eventos do parque já teve início, verificou-se que a execução das formas para concretagem do arco central encontra-se em processo de finalização.



Figura 7: Arco central do palco. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 8: Vista lateral. (Fonte: Dos Autores 2018)

A tafona segue em ritmo acelerado, com todo primeiro andar em concreto finalizado, e a vedação vertical assim como a armação do telhado, em processo de execução, com grande parte já concluída. Foi visualizado funcionários trabalhando em altura sem qualquer tipo de EPI.



Figura 9: Tafona. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 10: Tafona. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 11: Tafona. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 12: Trabalhador sem EPI. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 13: Estrutura interna da tafona. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 14: Estrutura interna da tafona. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 15: Reservatório de água da tafona. (Fonte: Dos Autores 2018)

Na região dos banheiros foi observado pela equipe durante a visita que os registros furtados foram repostos, assim como os pisos e azulejos danificados, entretanto é possível identificar que os azulejos colocados não são do mesmo tipo dos já existentes. Verificou-se ainda que foram instaladas portas na entrada dos sanitários.



Figura 16: Registro reposto. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 17: Pisos instalados. (Fonte: Dos Autores 2018)



Figura 18: Portas instaladas nos sanitários. (Fonte: Dos Autores 2018)

4. CONCLUSÕES

Após a décima sexta visita ao Parque dos Imigrantes, foi possível observar que a obra segue em ritmo acelerado, com grande parte do serviço de paisagismo como o plantio da grama já em finalização. A tafona encontra-se com toda parte estrutural em concreto já concluída, e com a execução da vedação vertical e do telho em fase avançada. Foi verificado ainda que os registros, pisos e azulejos danificados da região dos banheiros foram substituídos.

A equipe pode observar durante a visita funcionários trabalhando sem o uso de EPI, cabe ressaltar que é de responsabilidade da empresa contratada fornecer e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção necessários para garantir a integridade física do trabalhador.

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, dentre outros, durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra com o decorrer de seu uso.

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita ao Parque dos Imigrantes, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra.