

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Relatório número: RAO 017/OSC/2017

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC

Data da 3ª visita: 21/11/2017

Processo licitatório: TP 014/FMS/2017

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços necessários a conclusão das obras da Unidade de Pronto Atendimento UPA II, localizada na rua General Osvaldo Pinto da Veiga – bairro Próspera no Município de Criciúma. Convênio nº. 2013TR002806 Governo do Estado / Secretaria de Estado da Saúde.

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto).

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil).

Responsáveis pelo acompanhamento:

Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Guilherme Pasta (Secretário) e Luiz Eduardo Marcelino Bilesimo (Estagiário de Engenharia Civil).

Lista de Figuras

Figura 1: Localização da UPA II	5
Figura 2: Fachadas UPA II	6
Figura 3: Planta Baixa UPA II	6

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	3
RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 21/11/2017.....	4
1. LOCALIZAÇÃO DA OBRA.....	5
2. PROJETOS	6
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA	7
4. CONCLUSÃO	8

APRESENTAÇÃO

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil.

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância e valia ao município de Criciúma e toda sociedade.

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos interessados e à sociedade criciumentense em geral contribui para o controle social e da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas.

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros.

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal.

Equipe da Câmara de Infraestrutura
Observatório Social de Criciúma

RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 21/11/2017

Contrato: Nº 016/FMS/2017

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços necessários a conclusão das obras da Unidade de Pronto Atendimento UPA II, localizada na rua General Osvaldo Pinto da Veiga – bairro Próspera no Município de Criciúma. Convênio nº. 2013TR002806 Governo do Estado / Secretaria de Estado da Saúde.

Empresa: Forte Rocha Construtora Ltda – ME

Modalidade da Licitação: TP 014/FMS/2017

Processo Administrativo: Nº 493208

Dotação Orçamentária: 1303.1.174=072/4490-FR100 e
1303.1.174=074/4490-FR167

Valor Total Contratado: R\$ 661.534.06

Prazo de Execução: 300 dias consecutivos e ininterruptos

Data de Início: 02/06/2017

Previsão de Término: 28/03/2018

Prazo Restante: 127 dias

1. LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Localizada na rua General Osvaldo Pinto da Veiga, bairro Próspera no Município de Criciúma/SC.



Figura 1: Localização da UPA II

2. PROJETOS




Figura 2: Fachadas UPA II



Figura 3: Planta Baixa UPA II

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA

No dia 21 de novembro de 2017, terça-feira, foi realizada a 3ª visita da Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma à Unidade de Pronto Atendimento UPA II (24h), a qual estão realizando os serviços necessários para conclusão da obra.

A visita tem como objeto analisar a qualidade dos serviços executados e as reais condições da obra, para que assim se tenha um maior controle e transparência do andamento das obras públicas e do modo em que o dinheiro está sendo investido.

A visita durou cerca de 30 (trinta) minutos, sendo o tempo suficiente para analisar o andamento, os serviços feitos e a situação em que se encontra a obra.

Conforme foi verificado, a obra apresentava estar com os serviços paralisados. Para confirmação, foi realizada uma ligação para prefeitura solicitando a situação da obra, a qual foi confirmada a paralisação devido supostamente a falta de pagamentos da empresa contratada para os funcionários, sendo que o pagamento da prefeitura para a empresa, segundo informações recebida, havia sido realizado.

4. CONCLUSÃO

Após a realização da terceira visita à obra de conclusão da UPA II, a equipe do Observatório Social de Criciúma pode constatar que os trabalhos executados estão paralisados e sem previsão de retorno.

Por volta de 1 mês antes desta visita, 2 (dois) membros da equipe passaram pela obra e conversaram com um funcionário sobre o andamento dos serviços. O mesmo informou que até o momento estavam realizando conforme planejado, porém não estavam com previsão para o próximo pagamento e caso o pagamento não ocorresse, os serviços seriam paralisados novamente.

Nesta terceira visita foi confirmado essa paralisação ao entrar em contato com membros da prefeitura, os quais informaram que devido à empresa não pagar os funcionários, estes haviam parado seus serviços até que o pagamento fosse realizado. Lembrando que o município pagou a empresa, ela apenas não repassou o valor para seus funcionários.

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra com o decorrer de seu uso.

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita a obra da UPA II, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra.