

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Relatório número: RAO 007/OSC/2019

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC

Data da 21ª visita: 12/03/2019

Processo licitatório: CP 253/PMC/2015

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do prolongamento do **CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA (Lotes I e II)**, no município de Criciúma – SC.

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto).

Membros: Mauro Losso (Eng.º Mecânico) e Anilton Aurino Lapa (Eng.º Civil).

Responsáveis pelo acompanhamento:

Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Guilherme Eugenio Pasta (Secretário), Renan de Souza Damaceno (Estagiário de Engenharia Civil) e Eduardo Rodrigues Rech (Estagiário de Engenharia Civil).

Lista de Figuras

Figura 1: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC).....	6
Figura 2: Planta baixa locação. (Fonte: PMC).....	7
Figura 3: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC)	7
Figura 4: Materiais retirados e armazenados. (Fonte: Dos Autores 2019)	8
Figura 5: Alargamento da margem do rio. (Fonte: Dos Autores 2019).....	9
Figura 6: Prolongamento do canal auxiliar entre os lotes 01 e 02. (Fonte: Dos Autores 2019).....	10
Figura 7: Guarda corpos. (Fonte: Dos Autores 2019)	10
Figura 8: Prolongamento do canal auxiliar entre os lotes 01 e 02. (Fonte: Dos Autores 2019).....	11
Figura 9: Trecho finalizado. (Fonte: Dos Autores 2019).....	11



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	4
RELATÓRIO DA 21ª VISITA – DIA 12/03/2019	5
1. LOCALIZAÇÃO OBRA.....	6
2. PROJETOS.....	7
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA.....	8
4. CONCLUSÕES	12

APRESENTAÇÃO

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil.

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância e valia ao município de Criciúma e toda sociedade.

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos interessados e à sociedade criciumentense em geral contribui para o controle social e da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas.

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros.

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal.

Equipe da Câmara de Infraestrutura

Observatório Social de Criciúma

RELATÓRIO DA 21ª VISITA – DIA 12/03/2019

CONTRATO: Nº 011/PMC/2016

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de Criciúma-SC.

EMPRESA: SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 253/PMC/2015

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706.7.006=252/4490-FR134
e 0706.7.006=254/4490-FR100

VALOR TOTAL CONTRATADO: R\$ 13.183.067,43

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 dias corridos

DATA DE INÍCIO: 23/05/2016

1. LOCALIZAÇÃO OBRA

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vítório Serafim e Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC.



Figura 1: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC)

2. PROJETOS




Figura 2: Planta baixa locação. (Fonte: PMC)




Figura 3: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC)

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA

No dia 12 de março do ano de 2019, foi realizada a vigésima primeira visita ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a qualidade dos serviços executados. A visita teve duração de cerca de 30 min. Foi possível visualizar o alargamento da margem do lote 02 para dar continuidade ao transpasse das aduelas.



Figura 4: Materiais retirados e armazenados. (Fonte: Dos Autores 2019)



Figura 5: Alargamento da margem do rio. (Fonte: Dos Autores 2019)

Durante a visita pode-se visualizar que o transpasse das aduelas entre os lotes 01 e 02 através da rua Wenceslau Braz encontra-se totalmente finalizado. Além disso foi possível visualizar que os guarda corpos da rua Wenceslau encontram-se quase concluídos.



Figura 6: Prolongamento do canal auxiliar entre os lotes 01 e 02. (Fonte: Dos Autores 2019)



Figura 7: Guarda corpos. (Fonte: Dos Autores 2019)



Figura 8: Prolongamento do canal auxiliar entre os lotes 01 e 02. (Fonte: Dos Autores 2019)



Figura 9: Trecho finalizado. (Fonte: Dos Autores 2019)

4. CONCLUSÕES

Após a vigésima primeira visita a obra do canal auxiliar, foi possível observar que a obra está em praticamente concluída.

Verificou-se que a ligação das aduelas entre os lotes 01 e 02 por meio da rua Wenceslau Braz está finalizada, além disso pode-se verificar que o guarda corpo da rua está em execução.

A visita tem como objetivo analisar a qualidade dos serviços executados e as reais condições da obra, para que assim se tenha um maior controle e transparência do andamento das obras públicas e do modo que o dinheiro está sendo investido.

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra com o decorrer de seu uso.

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra.